PRO FORM®

Hoja de Datos Técnicos

Pro Shade5™ 5 en 1™

13010, 13012, 13014, 13016

1K Prime5™ es un primer con alto contenido de sólidos para metales y plásticos. Prime5™ se adhiere a metales sin recubrir o pintados, incluso aluminio, fibra de vidrio, SMC y TPO.

PRODUCTO	CONTENIDO	COLOR
13010	15 oz (425 g) Aerosol	Negro
13012	15 oz (425 g) Aerosol	Gris oscuro
13014	15 oz (425 g) Aerosol	Gris medio
13016	15 oz (425 g) Aerosol	Gris claro

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR!
IMPORTANTE! Este producto contiene materiales peligrosos.
Se debe usar equipo de protección adecuado en todo momento. Por favor consulte las etiquetas de cada producto así como la hoja de datos de seguridad para procedimientos completos de manejo seguro e información de protección personal.
NOTA: PRUEBE EN UN ÁREA OCULTA ANTES DE UTILIZAR PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO SEA DE SU COMPLETA SATISFACCIÓN.

SUSTRATOS APROPIADOS

- Metal
- Aluminio
- Fibra de vidrio
- SMC
- TPO tratado

VENTAJAS

- Se puede lijar y recubrir en 20 minutos
- Se adhiere a metales expuesto o pintados
- Proporciona maxima adhesión y protección contra la corrosión
- Excelentes propiedades de relleno
- Incluye dos cabezas rociadoras
- Fácil de aplicar y lijar
- Permite bodes finos
- Apropiado para piezas plásticas flexibles o rígidas tratadas con promotor de adherencia

INSTRUCCIONES:

Para mejores resultados, use el producto cuando la temperatura tanto del envase como de la superficie esté entre 70°F to 80°F.

1. Elimine el óxido del metal. Limpie las superficies de metal con 19160 Removedor de cera para uso pesado. Limpie las superficies de plástico con 19038/19040 Limpiador para piezas de plástico. Para defensas de TPO y polipropileno, aplique 16152 Promotor de adhesión para plásticos TPO.
2. Empareje y lije la superficie si está pintada. No use Prime5™ en superficies recién pintadas.
3. Remueva cualquier recubrimiento y oxidación que pudieran estar presentes (óxido blanco) si la superficie es de aluminio.
4. Agite el envase durante 1 minuto una vez que la canica mezcladora empiece a moverse libremente. Aplique Prime5™.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

Pro Shade⁵™ 5 en 1™

13010, 13012, 13014, 13016

5. Es más recomendable aplicar dos manos delgadas que una sola capa gruesa. Deje secar durante 5 minutos entre una capa y otra.
6. Prime⁵ seca al tacto en 5-10 minutos. Espere de 20-30 minutos a temperatura ambiente antes de aplicar la capa superior (topcoat) o lijar.
7. Una vez que haya terminado de usar el producto, voltee el envase y rocíe durante unos 3 segundos para limpiar la válvula de aspersión.

INCLUYE 2 CABEZAS ROCIADORAS

- La válvula negra proporciona un abanico de aplicación de 6½ .
- La válvula blanca proporciona un abanico de aplicación de 2½ .



DATOS TÉCNICOS:

	13010	13012	13014	13016
Estado físico:	Aerosol			
Color:	Negro	Gris oscuro	Gris	Gris
Olor:	No hay datos	No hay datos	Olor de hidrocarburos.	No hay datos
Solubilidad:	Insoluble	No hay datos	Insoluble en agua	No hay datos
Punto de inflamación:	-18°C. (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo). (acetona).			
Temperatura de auto ignición:	460 °C (propulsor)	460 °C (propulsor)	450°C. (propulsor)	460 °C (propulsor)
MIR:	1.51	0.45	0.75	0.59

INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información sobre salud y seguridad antes de usar este producto.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles en www.proformproducts.com o bajo petición en info@proformproducts.com. Éstos se proporcionan para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus propias necesidades de manipulación, seguridad y eliminación de desechos, y aquellos requeridos por las regulaciones locales de salud y seguridad aplicables. Nuestras fichas de datos de seguridad se actualizan periódicamente, por lo tanto, revise la última Hoja de Datos de Seguridad antes de manipular o utilizar cualquier producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la exactitud o la integridad de dicha información no está garantizada.

USO DEL PRODUCTO

Muchos factores que están fuera del control de Pro Form y que están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form, el usuario es el único responsable de evaluar el producto Pro Form y determinar si es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

GARANTÍA, LIMITACIÓN DE RESARCIMIENTO, EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pro Form Products Ltd. (“Pro Form”) no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, y específicamente excluye cualquier garantía implícita o condiciones de calidad, ya sea de comerciabilidad, idoneidad o de otro tipo. En cualquier demanda, independientemente de la teoría legal invocada, la responsabilidad total de Pro Form no excederá el precio de compra del producto. A su elección, Pro Form puede reemplazar o reparar el producto. En ningún caso Pro Form será responsable de ningún tipo de daño o pérdida. La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com