

Este primer graba la superficie del metal desnudo para reemplazar el paso de acondicionamiento del metal. Proporciona una excelente protección contra la corrosión. Recomendado para tratar metal desnudo o para aplicación bajo superficies de primers 2K o 1K. Puede aplicar una capa final directamente sobre este producto en 30-40 minutos.

PRODUCTO	CONTENIDO	COLOR
13100	12 oz (340 g) Aerosol	Gris
13106	15 oz (425 g) Aerosol	Gris
13102	12 oz (340 g) Aerosol	Negro
13104	12 oz (340 g) Aerosol	Verde

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR!

IMPORTANTE! Este producto contiene materiales peligrosos.

Se debe usar equipo de protección adecuado en todo momento. Por favor consulte las etiquetas de cada producto así como la hoja de datos de seguridad para procedimientos completos de manejo seguro e información de protección personal.

NOTA: PRUEBE EN UN ÁREA OCULTA ANTES DE UTILIZAR PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO SEA DE SU COMPLETA SATISFACCIÓN.

SUSTRATOS APROPIADOS

- Acero
- Aluminio
- Acero galvanizado
- Acero recubierto de zinc
- Fibra de vidrio

VENTAJAS

- Excelente adherencia
- Resistencia a la corrosión
- Seca rápidamente

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. Todos los sustratos deben desengrasarse y lijarse.
2. Todo el óxido debe ser eliminado.
3. Limpie las superficies metálicas con el Removedor de Cera y Grasa 19160, las superficies de plástico con el limpiador para piezas de plástico 19040.
4. Seque mientras la superficie todavía esté húmeda.
5. Suavise los bordes y lije las superficies pintadas.
6. No utilice el Primer autograbable sobre superficies recién pintadas.
7. Retire todos los recubrimientos y la oxidación (óxido blanco) del aluminio.
8. Para obtener mejores resultados, úselo cuando la temperatura de la lata y la superficie estén entre 21 °C y 24 °C (70° F a 75° F).

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agite la lata durante 1 minuto hasta de que la bola mezcladora se mueva libremente. NOTA: Un mezclado insuficiente puede causar que la cabeza rociadora se tape permanente. Repita la agitación durante 10 segundos después de cada minuto de uso.
2. Rocíe la lata aproximadamente a 30 cm (12 pulgadas) de la superficie.
3. Se recomienda aplicar dos capas finas en lugar de una capa gruesa. Deje secar 5 minutos entre cada capa. Puede ser recubierto en 30 minutos.
4. Cuando termine, sostenga la lata en posición invertida y rocíe aproximadamente 3 segundos para limpiar la válvula y el cabezal rociador.

El sistema de cabezas rociadoras Spray Choice de Pro Form ofrece la opción de elegir el ancho de aspersión de abanico que se adapte a sus necesidades. Pequeña: 2½ pulgadas. Grande: 6½ pulgadas.

Precaución: Es importante probar la compatibilidad de este producto con su sistema de pintura antes de usarlo. Este producto no se recomienda para uso en temperaturas inferiores a 16°C (60°F). El uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

DATOS TÉCNICOS:

	13100, 13106	13102	13104
Estado físico	Aerosol		
Color:	Gris	Negro	Verde
Olor:	Aromático, olor dulce	No hay datos	No hay datos
Solubilidad:	No hay datos	Insoluble	No hay datos
Punto de inflamación:	-18°C / -0.4°F (acetona)		
Temperatura de auto ignición:	Propano: 450°C (842°F)	460 °C/860°F (propulsor)	
VOC	0.45	1.51	1.55

INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información sobre salud y seguridad antes de usar este producto.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles en www.proformproducts.com o bajo petición en info@proformproducts.com. Éstos se proporcionan para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus propias necesidades de manipulación, seguridad y eliminación de desechos, y aquellos requeridos por las regulaciones locales de salud y seguridad aplicables. Nuestras fichas de datos de seguridad se actualizan periódicamente, por lo tanto, revise la última Hoja de Datos de Seguridad antes de manipular o utilizar cualquier producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la exactitud o la integridad de dicha información no está garantizada.

USO DEL PRODUCTO

Muchos factores que están fuera del control de Pro Form y que están exclusivamente dentro del conocimiento y control del

usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form, el usuario es el único responsable de evaluar el producto Pro Form y determinar si es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

GARANTÍA, LIMITACIÓN DE RESARCIMIENTO, EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pro Form Products Ltd. ("Pro Form") no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, y específicamente excluye cualquier garantía implícita o condiciones de calidad, ya sea de comerciabilidad, idoneidad o de otro tipo. En cualquier demanda, independientemente de la teoría legal invocada, la responsabilidad total de Pro Form no excederá el precio de compra del producto. A su elección, Pro Form puede reemplazar o reparar el producto. En ningún caso Pro Form será responsable de ningún tipo de daño o pérdida. La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.